


| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <p>1 ... 2,5 mm² 2م 2.5 ... 1</p> | <p>- 5 ... + 50°C</p> | <p>- 10 ... + 60°C</p> | <p>40 mm</p> | <p>> 10 years</p> | <p>25 s...15 min</p> | |
| | <p>1 ... 2,5 mm² 2م 2.5 ... 1</p> | <p>°50+ ...5-</p> | <p>°60+ ...10-</p> | <p>مم 40</p> | <p>10 سنوات <</p> | <p>25 ثا ... 15 دقيقة</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| <p>8A cos φ = 1 / 250V~ ~ امبير φ 250 / 1 = cos μ فولط 8</p> | <p>1840W فولط 1840</p> | <p>400 VA فولط أمبير 400</p> | <p>2x 58W 14μF واط 58x2 واط 14 ميكرو فاراد</p> | <p>1840W فولط 1840</p> | <p>400W واط 400</p> | <p>250 VA فولط أمبير 250</p> | <p>400 VA فولط أمبير 400</p> | <p>400 VA فولط أمبير 400</p> |



- Connect the devices on the same phase.
If lighting is on after the first installation of the product without any key operation, then press the switch for more than 2 seconds. Lighting then goes off.

وصل الأجهزة في الطور نفسه.
إذا كانت الإنارة مضاءة بعد أول استخدام وذلك من دون أن يكون قد تم تشغيل أي مفتاح لذلك، اضغط على المقبس لأكثر من ثانيتين. هذه العملية تسمح بإطفاء الضوء.

